

Constat Amiante

RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS DES LISTES A ET B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE CONTENANT DE L'AMIANTE À INTÉGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Articles R.1334-14, R.1334-17 et -18, R.1334-20 et -21, R.1334-23 et -24, R.1334-29-5 et annexe 13-9 du code de la santé publique ; deux arrêtés du 12 décembre 2012 modifié par l'arrêté du 26 juin 2013 relatifs aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante et du niveau de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Références normatives : d'après l'esprit de la norme NF X 46-020

MISSION N° : 780803139

PROPRIETAIRE

Nom : Syndicat des copropriétaires
Adresse : 5/7 rue FAYS
Ville : 94160 SAINT-MANDE

MISSION

Adresse : 5/7 rue FAYS
Ville : 94160 SAINT-MANDE

DONNEUR D'ORDRE

Nom : Syndicat des copropriétaires
Adresse : 5/7 rue FAYS
Ville : 94160 SAINT-MANDE

MISSION

Type : Parties communes	Nbre pièces : 120	Lot :
Cadastre : A 123	Bâtiment :	Lot secondaire :
Porte :	Étage : RDC	Escalier :
Date de commande : 26/10/2015	Date de visite : 02/11/2015	
Accompagnateur : M BAUDET (Gardien)	Opérateur : CUOQ Gerald	

CONCLUSIONS

(détail des conclusions et mesures d'ordre général en fin du rapport de repérage)

A - CONCLUSIONS DU REPÉRAGE EFFECTIF :

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.
Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : sur décision de l'opérateur (document consulté), ils ne contiennent pas d'amiante.

En complément du programme de repérage réglementaire, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

B - OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS RÉGLEMENTAIRE ISSUES DES RÉSULTATS DU REPÉRAGE réglementaire POUR LES MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :
Aucune obligation réglementaire à signaler.

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :
aucune obligation réglementaire à signaler.

C - PARTIES D'IMMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATÉRIAUX OU PRODUITS POUR LESQUELS DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES LIMITANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DE LA MISSION :

Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants, matériaux ou produits qui n'ont pu être visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont :

LOCAUX NON VISITES		
Etage	Local	Motif
	Ascenseur n°4	Absence d'accompagnateur autorisé
	Ascenseur n°5	Absence d'accompagnateur autorisé
	Ascenseur n° 1	Absence d'accompagnateur autorisé
	Ascenseur n°2	Absence d'accompagnateur autorisé
	Ascenseur n°3	Absence d'accompagnateur autorisé
1er SSOL	Local Technique 06 1er SSOL	Absence clé
1er SSOL	Local EDF 1er SSOL	Absence de clé
RDC	Cage n°1 Local Technique RDC	Absence de clé
07	Cage n°5 Machinerie Ascenseur	Absence de clé
06	Cage n°4 Local Technique 6eme	Absence de clé
07	Cage n°4 Machinerie Ascenseur	Absence de clé

ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS		
Etage	Local	Éléments et motif
RDC	Cage n°3 Hall (4 av JOFFRE)	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°3 Palier RDC	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°2 Hall (2 av JOFFRE)	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°2 Palier RDC	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°1 Hall (1 pl. du Mal LECLERC)	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°1 Palier RDC	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°5 Hall (5rue FAYS)	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°5 Palier RDC	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°4 Hall (7 rue FAYS)	Plenum (non accessible)
RDC	Cage n°4 Palier RDC	Plenum (non accessible)

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires

Etage	Local	Localisation	Composant	Motif
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Il est rappelé au propriétaire que les obligations réglementaires prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions des articles 3 des deux arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

Le cas échéant d'autres recherches devront être entamées selon le type de mission.

Le présent rapport de repérage ne peut pas constituer la fiche récapitulative du dossier technique amiante prévue au 4 du I de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique. Il ne peut donc pas constituer l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante requis pour la vente de l'immeuble bâti.

BC2E s'engage à venir visiter, les locaux ou parties d'immeuble inaccessibles lors de la visite initiale et à mettre à jour le présent rapport si le propriétaire ou le donneur d'ordre en font la demande à BC2E dans les quinze jours calendaires suivant la date du présent rapport et si le propriétaire ou son mandataire ont pu faire disparaître les causes d'inaccessibilité.

SOMMAIRE

1	Le laboratoire d'analyses
2	La mission de repérage
2.1	L'objet de la mission
2.2	Le cadre de la mission
2.2.1	L'intitulé de la mission
2.2.2	Le cadre réglementaire de la mission
2.2.3	L'objectif de la mission
2.2.4	Le programme de repérage de la mission réglementaire
2.2.5	Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
2.2.6	Le périmètre à repérer
2.2.7	Le périmètre de repérage effectif
3	Conditions de réalisation du repérage
3.1	Bilan de l'analyse documentaire
3.2	Date d'exécution des visites du repérage in situ
3.3	Identification de l'opérateur de repérage
3.4	Plan et procédures de prélèvements
4	Résultats détaillés du repérage des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
4.1	Matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique
4.2	Matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique
4.3	Matériaux ou produits du programme de repérage complémentaire
5	Conclusions et recommandations préconisées pour les matériaux et produits contenant de l'amiante
5.1	Conclusions réglementaires concernant les matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante
5.2	Recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante
5.3	Conclusion et recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit contenant de l'amiante du programme de repérage complémentaire
5.4	Compléments et précisions à ces conclusions et recommandations par l'opérateur de repérage
6	Ecarts /adjonctions par rapport à la norme NF X 46-020
7	Signature
8	Remarques
8.1	Remarques diverses
8.2	Remarques importantes
9	Annexes

1. LABORATOIRE D'ANALYSE :

EUROFINS LEM - 20 rue du KOCHERSBERG - 67701 SAVERNE - CEDEX

2. LA MISSION DE REPÉRAGE :

2.1. L'objet de la mission :

La réglementation impose aux propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation d'y faire réaliser un repérage de matériaux et produits des liste A et B de l'annexe13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante.

2.2. Le cadre de la mission :

2.2.1. L'intitulé de la mission :

Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de la constitution du dossier technique amiante.

2.2.2. Le cadre réglementaire de la mission :

La réglementation prévoit que les propriétaires de parties communes d'immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante dont les rapports doivent être intégrés au dossier technique amiante (articles R.1334-17 et R.1334-29-5 du code de la santé publique).

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

2.2.3. L'objectif de la mission :

Il s'agit de procéder au repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante exigé par les articles R.1334-17 et -18 du code de la santé publique.

Les listes A et B de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont détaillées par l'annexe 13-9 du code de la santé publique (article 1334-14 alinéa IV du code de la santé publique).

2.2.4. Le programme de repérage de la mission réglementaire :

Le programme de repérage est défini par les listes A et B de l'Annexe 13.9. du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

L'examen consiste en une inspection visuelle des composants et parties de composants de la construction, accessibles sans travaux destructifs, et ne concerne exclusivement que les parties privatives de l'immeuble.

Produits et matériaux appartenant au programme de repérage de l'amiante défini en annexe 13-9 du code de la santé publique :

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
ANNEXE 13-9
PROGRAMMES DE REPERAGE DE L'AMIANTE MENTIONNES
AUX ARTICLES R.1334-20, R.1334-21 ET R.1334-22

LISTE A mentionnée à l'article R.1334-20:

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

LISTE B mentionnée à l'article R.1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu. Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

2.2.5. Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) :

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspectée	Sur demande ou sur information
Conduits, canalisations, et équipements intérieurs		Opérateur de diagnostic

IMPORTANT : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

2.2.6. Le périmètre à repérer :

Le périmètre de repérage est constitué des seules parties communes de l'immeuble.

2.2.7. Le périmètre de repérage effectif :

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

- Description :

Date du permis de construire : Non précisée (antérieur au 1er juillet 1997 sur déclaration du mantadaire)

Année de construction : 1987

- Périmètre de repérage effectif :

Étage	Local	Nom des composants ou parties de composants
		Élément : Revêtement / Substrat
RDC	Rampe d'accès Parkings	Sol (Béton) - Plafond (Béton / Flocage) - Mur A (Peinture Béton)
3eme SSOL	Rampe Acces 01 3eme SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
3eme SSOL	Parking 3eme SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing)
3eme SSOL	Local Vélo 3eme SSOL	Plafond (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Béton)
3eme SSOL	Accès Cage n°4 3eme SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
3eme SSOL	Cage n°4 3emeSSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
3eme SSOL	Accès 2 Cage n°4 3eme SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
3eme SSOL	Local 01 3eme SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Béton) - Mur A (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
3eme SSOL	Accès Cage n°5 3eme SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
3eme SSOL	Palier ascenseur n°5 3eme SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal)
3eme SSOL	Circulations Caves Cage n°5 3eme SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
3eme SSOL	Cage n°5 3eme SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)

3eme SSOL	Local Ventilation 01 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Mur (Béton) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Métal) - Mur (Parpaing)
3eme SSOL	Local Ventilation 02 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Mur (Béton) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Métal) - Mur (Parpaing)
3eme SSOL	Accès Cage n° 1 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
3eme SSOL	Palier Ascenseur n°1 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal)
3eme SSOL	Cage n° 1 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
3eme SSOL	Circulations Caves Cage n°1 3eme SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
3eme SSOL	Machinerie Ascenseur Cage n° 1	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
3eme SSOL	Accès Cage n° 2 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
3eme SSOL	Cage n°2 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
3eme SSOL	Machinerie Ascenseur Cage n°2	Sol (Moquette collée) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
3eme SSOL	Accès Cage n° 3 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
3eme SSOL	Palier Ascenseur Cage n°3 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal)
3eme SSOL	Circulations Caves Cage n°3 3eme SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
3eme SSOL	Cage n°3 3eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
3eme SSOL	Rampe Acces 02 3eme SSOL	Sol (Béton) - Plafond (Béton) - Mur (Béton)
2eme SSOL	Rampe Acces 01 2eme SSOL	Sol (Béton) - Plafond (Béton) - Mur (Béton)

2eme SSOL	Parking 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing)
2eme SSOL	Local Vélos 2eme SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
2eme SSOL	Accès Cage n°4 2eme SSOL	Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
2eme SSOL	Cage n°4 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
2eme SSOL	Accès 2 Cage n°4 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
2eme SSOL	Accès Cage n°5 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing)
2eme SSOL	Palier Ascenseur Cage n°5 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal)
2eme SSOL	Circulations Caves Cage n°5 2eme SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
2eme SSOL	Cage n°5 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
2eme SSOL	Local Ventilation 01 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Mur A (Béton) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur B (Métal) - Mur C (Parpaing)
2eme SSOL	Local Ventilation 02 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Mur A (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur B (Métal) - Mur C (Parpaing)
2eme SSOL	Accès Cage n°1 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
2eme SSOL	Cage n°1 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
2eme SSOL	Circulations Caves Cage 1 et 2 2eme SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)

2eme SSOL	Cage n°2 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
2eme SSOL	Local Technique 2eme SSOL	Sol (Béton) - Plafond (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Béton) - Mur (Parpaing)
2eme SSOL	Accès Cage n°2 2eme SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois)
2eme SSOL	Accès Cage n°3 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
2eme SSOL	Cage n°3 2eme SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
2eme SSOL	Circulations Caves Cage n°3 2eme SSOL	Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
2eme SSOL	Rampe Acces 02 2eme SSOL	Sol (Béton) - Plafond (Béton) - Mur (Béton)
1er SSOL	Local Poubelles 01 1er SSOL	Sol (Carrelage) - Plafond (Béton / Flocage) - Mur A (Peinture / Faïence Béton)
1er SSOL	Local Entretien	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Béton)
1er SSOL	Sanitaires	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Béton) - Mur (Peinture / Faïence Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
1er SSOL	Parking 1er SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Béton / Flocage) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing)
1er SSOL	Accès Cage n°4 1er SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Béton) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Béton) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Béton)
1er SSOL	Cage n°4 1er SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
1er SSOL	Circulations Caves Cage n°4 1er SSOL	Plafond (Béton) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Plafond (Flocage)
1er SSOL	Rampe Acces 01 1er SSOL	Sol (Béton) - Plafond (Béton) - Mur (Béton)
1er SSOL	Local VMC	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Béton) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
1er SSOL	Local Poubelles 02 1er SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)

1er SSOL	Accès Cage n°5 1er SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
1er SSOL	Circulations 1 Caves Cage n°5 1er SSOL	Mur (Peinture Parpaing) - Plafond (Peinture Béton / Flocage) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
1er SSOL	Cage n°5 1er SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton / Flocage) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
1er SSOL	Circulations 2 Caves Cage n°5 1er SSOL	Plafond (Peinture Béton / Flocage) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
1er SSOL	Local Ventilation 01 1er SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Mur A (Béton) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur B (Métal) - Mur C (Parpaing)
1er SSOL	Local Ventilation 02 1er SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Mur A (Béton) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur B (Métal) - Mur C (Parpaing)
1er SSOL	Local Poubelles 03 1er SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Béton) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
1er SSOL	Accès Cage n°1 1er SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
1er SSOL	Cage n°1 1er SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
1er SSOL	Accès Cage n°2 1er SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
1er SSOL	Cage n°2 1er SSOL	Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
1er SSOL	Local Télécommunications	Sol (Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
1er SSOL	Local Eau	Sol (Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton)
1er SSOL	Local Poubelles 04 1er SSOL	Sol (Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture / Faïence Béton) - Mur (Peinture Plâtre)
1er SSOL	Local Poubelles 05 1er SSOL	Sol (Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture / Faïence Béton) - Mur (Peinture Plâtre)
1er SSOL	Accès Cage n°3 1er SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
1er SSOL	Cage n°3 1er SSOL	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)

1er SSOL	Local Electircite	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur (Peinture Béton) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : sous-face (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
1er SSOL	Local VMC 02 1er SSOL	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Béton) - Mur (Peinture Béton) - Mur (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Plafond (Béton / Flocage) - Plafond (Béton)
1er SSOL	Rampe Acces 02 1er SSOL	Sol (Béton) - Plafond (Béton / Flocage) - Mur A (Peinture Béton)
RDC	Cage n°3 Hall (4 av JOFFRE)	Sol (Travertin) - Plafond (Faux Plafond Métallique) - Mur (Travertin) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Métal) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Métal)
RDC	Cage n°3 Palier RDC	Sol (Travertin) - Plafond (Faux Plafond Métallique) - Mur (Travertin) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Métal)
RDC	Local Poussettes	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Flocage) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Mur (Peinture Plâtre)
RDC	Cage n°3 RDC	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
01	Cage n°3 1er	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
01	Cage n°3 Palier 1er	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
01	Local Technique Cage n°3 1er	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Mur (Béton) - Mur (Bois) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal)
01	Local Vide-ordures Cage n°3 1er	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
02	Cage n°3 2eme	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
02	Cage n°3 Paler 2eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
02	Local Technique Cage n°3 2eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Mur (Béton) - Mur (Bois) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal)
02	Local Vide-ordures Cage n°3 2eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
03	Cage n°3 3eme	Sol (Peinture Beton) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
03	Cage n°3 Palier 3eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)

03	Local Technique Cage n°3 3eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Mur (Béton) - Mur (Bois) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal)
03	Local Vide-ordures Cage n°3 3eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
04	Cage n°3 4eme	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
04	Cage n°3 Palier 4eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
04	Local Technique Cage n°3 4eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Mur (Béton) - Mur (Bois) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal)
04	Local Vide-ordures Cage n°3 4eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
05	Cage n°3 5eme	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
05	Cage n°3 Palier 5eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
05	Local Technique Cage n°3 5eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Mur (Béton) - Mur (Bois) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal)
05	Local Vide-ordures Cage n°3 5eme	Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
06	Cage n°3 6eme	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
06	Cage n°3 Palier 6eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
06	Local Technique Cage n°3 6eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Mur (Béton) - Mur (Bois) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal)
06	Local Vide-ordures Cage n°3 6eme	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
06	Cage n°3 Machinerie Ascenseur	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture Béton) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
07	Cage n°3 Combles	Sol (Laine de Verre Béton) - Plafond (Bois) - Mur (Béton)
RDC	Cage n°2 Hall (2 av JOFFRE)	Sol (Travertin) - Plafond (Faux Plafond Métallique) - Mur (Travertin) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Métal) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Métal)
RDC	Cage n°2 Local Poussettes	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)

RDC	Cage n°2 Palier RDC	Mur (Bois) - Sol (Travertin) - Plafond (Faux Plafond Métallique) - Mur (Travertin) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Métal)
RDC	Cage n°2 Local Technique RDC	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Béton) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Béton) - Mur A (Peinture Plâtre) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Béton) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Béton) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois)
RDC	Cage n°2 RDC	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
01	Cage n°2 1er	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
01	Cage n°2 Palier 1er	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Béton) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Béton) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Béton) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Béton)
01	Cage n°2 Local Vide-ordures 1er	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
02	Cage n°2 2eme	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
02	Cage n°2 Palier 2eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Béton) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Béton) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Béton) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Béton)
02	Cage n°2 Local Vide-ordures 2eme	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
03	Cage n°2 3eme	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)

03	Cage n°2 Palier 3eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 3 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 4 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : intérieur (<i>Béton</i>)
03	Cage n°2 Local Vide-ordures 3eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)
04	Cage n°2 4eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)
04	Cage n°2 Palier 4eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 3 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 4 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : intérieur (<i>Béton</i>)
04	Cage n°2 Local Vide-ordures 4eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)
05	Cage n°2 5eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)
05	Cage n°2 Palier 5eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 3 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 4 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : intérieur (<i>Béton</i>)
05	Cage n°2 Local Vide-ordures 5eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)
06	Cage n°2 6eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)

06	Cage n°2 Palier 6eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 3 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 4 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : intérieur (<i>Béton</i>)
06	Cage n°2 Local Vide-ordures 6eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)
07	Cage n°2 7eme	Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : volet (<i>PVC</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)
07	Cage n°2 Palier 7eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 3 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 4 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : intérieur (<i>Béton</i>)
07	Cage n°2 Local Vide-ordures 7eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : volet (<i>PVC</i>)
RDC	Cage n°1 Hall (1 pl. du Mal LECLERC)	Sol (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Faux Plafond Métallique</i>) - Mur (<i>Travertin</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : sous-face (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)
RDC	Cage n°1 Palier RDC	Mur (<i>Bois</i>) - Sol (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Faux Plafond Métallique</i>) - Mur (<i>Travertin</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>)
RDC	Cage n°1 Local Poussettes	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Flocage</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>)
RDC	Cage n°1 RDC	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)
01	Cage n°1 1er	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)

05	Cage n°1 Palier 5eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Béton</i>)
05	Cage n°1 Local Vide-ordures 5eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Plâtre</i>)
06	Cage n°1 6eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)
06	Cage n°1 Palier 6eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Béton</i>)
06	Cage n°1 Local Vide-ordures 6eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Plâtre</i>)
07	Cage n°1 7eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)
07	Cage n°1 Palier 7eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Béton</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Béton</i>)
07	Cage n°1 Local Vide-ordures 7eme	Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>)
08	Combles 01	Sol (<i>Laine de Verre Beton</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Béton</i>)
08	Combles 02	Sol (<i>Laine de Verre Beton</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Béton</i>)
08	Combles 03	Sol (<i>Laine de Verre Beton</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Béton</i>)
08	Hall 5bis rue FAYS	Sol (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Aluminium</i>) - Mur A (<i>Faïence</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Aluminium</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Aluminium</i>) - Porte 1 : dormant extérieure (<i>Aluminium</i>) - Mur B (<i>Parement</i>)
08	Cour	Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>)
RDC	Cage n°5 Hall (5rue FAYS)	Sol (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Faux Plafond Métallique</i>) - Mur (<i>Travertin</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>)
RDC	Cage n°5 Palier RDC	Mur (<i>Bois</i>) - Sol (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Faux Plafond Métallique</i>) - Mur (<i>Travertin</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)

RDC	Cage n°5 Local Poussettes	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Fenêtre 1 : intérieure (Aluminium) - Fenêtre 1 : extérieure (Aluminium) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Aluminium) - Fenêtre 1 : dormant extérieure (Aluminium) - Fenêtre 1 : volet (PVC) - Mur (Peinture Plâtre)
RDC	Cage n°5 Local Vide-ordures RDC	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
RDC	Cage n°5 Local Technique RDC	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
RDC	Cage n°5 RDC	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
01	Cage n°5 1er	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
01	Cage n°5 Palier 1er	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)
01	Cage n°5 Local Vide-ordures 1er	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
01	Cage n°5 Local Technique 1er	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
02	Cage n°5 2eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
02	Cage n°5 Palier 2eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)
02	Cage n°5 Local Vide-ordures 2eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)

02	Cage n°5 Local Technique 2eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
03	Cage n°5 3eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
03	Cage n°5 Palier 3eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)
03	Cage n°5 Local Vide-ordures 3eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
03	Cage n°5 Local Technique 3eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
04	Cage n°5 4eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
04	Cage n°5 Palier 4eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)
04	Cage n°5 Local Vide-ordures 4eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
04	Cage n°5 Local Technique 4eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
05	Cage n°5 5eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)

05	Cage n°5 Palier 5eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Mur (<i>Bois</i>)
05	Cage n°5 Local Vide-ordures 5eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)
05	Cage n°5 Local Technique 5eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Placard 3 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Placard 4 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>)
06	Cage n°5 6eme	Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>)
06	Cage n°5 Palier 6eme	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Mur (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Mur (<i>Bois</i>)
06	Cage n°5 Local Vide-ordures 6eme	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)
RDC	Cage n°4 Hall (7 rue FAYS)	Sol (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Faux Plafond Métallique</i>) - Mur (<i>Travertin</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>)
RDC	Cage n°4 Local Poussettes	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieure (<i>Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : volet (<i>PVC</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>)
RDC	Cage n°4 Palier RDC	Mur B (<i>Bois</i>) - Sol (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Faux Plafond Métallique</i>) - Mur (<i>Travertin</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)
RDC	Cage n°4 RDC	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Escalier 1 : limon (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Travertin</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Peinture Béton</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)
RDC	Cage n°4 Local Technique RDC	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Placard 2 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 2 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Placard 3 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 3 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>) - Placard 4 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 4 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>)
RDC	Cage n°4 Local Vide-ordures RDC	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>)

01	Cage n°4 1er	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
01	Cage n°4 Palier 1er	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)
01	Cage n°4 Local Technique 1er	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
01	Cage n°4 Local Vide-ordures 1er	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
02	Cage n°4 2eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
02	Cage n°4 Palier 2eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)
02	Cage n°4 Local Technique 2eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
02	Cage n°4 Local Vide-ordures 2eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
03	Cage n°4 3eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
03	Cage n°4 Palier 3eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)

03	Cage n°4 Local Technique 3eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
03	Cage n°4 Local Vide-ordures 3eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
04	Cage n°4 4eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
04	Cage n°4 Palier 4eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)
04	Cage n°4 Local Technique 4eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
04	Cage n°4 Local Vide-ordures 4eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
05	Cage n°4 5eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
05	Cage n°4 Palier 5eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre) - Mur (Bois)
05	Cage n°4 Local Technique 5eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 1 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 2 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 2 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 3 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 3 : intérieur (Peinture Plâtre) - Placard 4 : porte intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : porte extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement intérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : encadrement extérieure (Peinture Bois) - Placard 4 : intérieur (Peinture Plâtre)
05	Cage n°4 Local Vide-ordures 5eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)

06	Cage n°4 6eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Escalier 1 : limon (Peinture Béton) - Escalier 1 : marche (Travertin) - Escalier 1 : contre-marche (Peinture Béton) - Escalier 1 : garde corps (Peinture Métal)
06	Cage n°4 Palier 6eme	Sol (Travertin) - Plinthe (Travertin) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur (Papier peint Plâtre)
06	Cage n°4 Local Vide-ordures 6eme	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur (Peinture / Faïence Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal)
RDC	Entrée Loge	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Doublage) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : extérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
RDC	Salle d eau	Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur A (Peinture / Faïence Plâtre) - Mur B (Peinture / Faïence Plâtre) - Mur C (Peinture / Faïence Plâtre) - Mur D (Peinture / Faïence Plâtre)
RDC	Sejour	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Fenêtre 1 : intérieure (Aluminium) - Fenêtre 1 : extérieure (Aluminium) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Aluminium) - Fenêtre 1 : dormant extérieure (Aluminium) - Fenêtre 1 : volet (Aluminium) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Doublage) - Mur D (Papier peint Doublage) - Mur E (Papier peint Doublage) - Mur F (Papier peint Doublage)
RDC	Cuisine	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre) - Mur E (Papier Peint / Faïence Plâtre) - Mur F (Papier Peint / Faïence Plâtre)
RDC	Degagement	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : extérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieure (Peinture Métal) - Porte 3 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 3 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 4 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 4 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre)
RDC	Degagement 02	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Lambris PVC) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 3 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 3 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 4 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 4 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre)
RDC	Chambre 01	Sol (Parquet) - Plinthe (Peinture Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte-fenêtre 1 : intérieure (Aluminium) - Porte-fenêtre 1 : extérieure (Aluminium) - Porte-fenêtre 1 : dormant intérieur (Aluminium) - Porte-fenêtre 1 : dormant extérieure (Aluminium) - Porte-fenêtre 1 : volet (Aluminium) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Doublage)
RDC	Terrasse	Sol (Beton) - Plafond (Peinture Béton) - Mur A (Peinture Béton) - Mur B (Peinture Béton) - Mur C (Peinture Béton) - Mur D (Peinture Béton)
RDC	Degagement 03	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 3 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 3 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre)

RDC	Chambre 02	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur A (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Mur B (<i>Papier peint Doublage</i>) - Mur C (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Mur D (<i>Papier peint Doublage</i>) - Mur E (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Mur F (<i>Papier peint Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte-fenêtre 1 : intérieure (<i>Aluminium</i>) - Porte-fenêtre 1 : extérieure (<i>Aluminium</i>) - Porte-fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Aluminium</i>) - Porte-fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Aluminium</i>) - Porte-fenêtre 1 : volet (<i>Aluminium</i>)
RDC	Dressing	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>)
RDC	Wc	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Placard 1 : porte intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : porte extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : encadrement extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Placard 1 : intérieur (<i>Peinture Plâtre</i>)
RDC	Salle de bains	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Mur A (<i>Faïence</i>) - Mur B (<i>Faïence</i>) - Mur C (<i>Faïence</i>) - Mur D (<i>Faïence</i>) - Mur E (<i>Faïence</i>) - Mur F (<i>Faïence</i>)
RDC	Loge	Sol (<i>Travertin</i>) - Plinthe (<i>Travertin</i>) - Plafond (<i>Faux Plafond Métallique</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Peinture Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Peinture Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Aluminium</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieure (<i>Peinture Aluminium</i>) - Mur A (<i>Bois</i>) - Mur B (<i>Bois</i>) - Mur C (<i>Bois</i>) - Mur D (<i>Bois</i>)

3. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE :

3.1. Bilan de l'analyse documentaire :

Documents demandés	Documents remis		
	Date	Référence	Principales conclusions
Dossier technique Amiante existant	30/12/2005	ABSA CONTROLE PAM 500114-1	Absence de produits contenant de l'amiante (Listes A et B de l'annexe 13-9 du CCH). Présence de matériaux amiantés accessibles depuis les terrasses de l'immeuble mais appartenant aux immeubles mitoyens.

3.2. Date d'exécution des visites du repérage in situ :

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 02/11/2015

3.3. Identification de l'opérateur de repérage :

CUOQ Gerald

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED - 12 avenue GAY LUSSAC 78990 ELANCOURT**, numéro de certification : **586**

- GDIAG / CUOQ GERALD membre du réseau BC2E - 26 RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON - 78800 HOUILLES

- Assurance MMA : **114.231.812** - Date de validité : **31/12/2015**

3.4. Plan et procédures de prélèvements :

L'ensemble des prélèvements, le cas échéant, a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE DES MATÉRIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE :

4.1. Matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amian	Critère de conclusion	Motif si MPSCA	Résultat, évaluation de l'état de conservation
	Calorifugeage Aluminisé Conduits de VMC 1er SSOL (Parking et Caves)	Conduits de VMC 1er SSOL (Parking, Locaux Poubelles, Circulations Caves, ...)	1	Calorifugeage	NON	RASP		
1er SSOL	Local VMC 02 1er SSOL	Jonction mur/plafond à droite de la porte et au dessus de celle-ci.	2	Flocage	NON	RASP		
	Calorifugeage "Eau Froide" 1er SSOL (Parking et Caves)	1er SSOL (Parking, Circulations caves, Locaux Techniques, ...)	3	Calorifugeage	NON	RASP		
	Flocage 1er SSOL (Parking et Caves)	1er SSOL Parking et Circulations Caves.	DTA Précedent	Flocage	NON	DOC		

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : **JPOR** : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - **MM** : Marquage matériau - **DOC** : Document consulté - **RASP** : Résultat d'analyse suite à prélèvement - **MPPNCA** : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - **MPSCA** : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

Codification des résultats d'évaluation de l'état de conservation : **score = 1** : Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation - **score = 2** : Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement - **score = 3** : Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement.

4.2. Matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amian	Critère de conclusion	Motif si MPSCA	Type de recommandation
	Peinture "Gouttière" Toutes Cages d'Escalier	Revêtement mural Toutes cages d'Escalier	4	Parois verticales intérieures / Murs et cloisons en dur / Enduits projetés	NON	RASP		

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : **JPOR** : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - **MM** : Marquage matériau - **DOC** : Document consulté - **RASP** : Résultat d'analyse suite à prélèvement - **MPPNCA** : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - **MPSCA** : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

Codification des résultats d'évaluation de l'état de conservation : **EP** : Évaluation périodique - **AC1** : Action corrective de premier niveau - **AC2** : Action corrective de second niveau - **Aucune** : Le matériau ou produit ne contenant pas d'amiante, aucune recommandation n'est à formuler.

4.3. Matériaux ou produits du programme de repérage complémentaire :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amian	Critère de conclusion	Motif si MPSCA
-------	------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------	-----------------------	----------------

Joint Bitumeux Tous SSOL (Circulations Caves et Locaux Techniques)	Circulations Caves et locaux techniques, Tous niveaux de SSOL	5		NON	RASP	
--	---	---	--	-----	------	--

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : **JPOR** : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - **MM** : Marquage matériau - **DOC** : Document consulté - **RASP** : Résultat d'analyse suite à prélèvement - **MPPNCA** : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - **MPSCA** : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRÉCONISÉES POUR LES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE :

5.1. Conclusions réglementaires concernant les matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante :

Ces conclusions réglementaires s'appliquent aux propriétaires :

- des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation
- des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation
- des immeubles bÂtis autres que d'habitation

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Composant	Critère de conclusion	Conclusion réglementaire
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.2. Recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Composant	Type de recommandation
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.3. Conclusions et recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit contenant de l'amiante du programme de repérage complémentaire :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Composant	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation, conclusion et recommandation réglementaires
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.4. Compléments et précisions à ces conclusions et recommandations par l'opérateur de repérage :

Néant

6. ÉCARTS/ADJONCTIONS À LA NORME NF X 46-020 :

Néant

7. SIGNATURE :

Etablie le
02/11/2015
Cachet:

Signature :

BC2E
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
GDIAG / CUOQ GERALD membre du réseau BC2E
26 RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON
78800 HOUILLES
06.98.77.48.44
Siret : 529 099 087 - code APE : 7120B

8. REMARQUES DIVERSES :

8.1. Remarques diverses :

Présences de Conduits en Fibro-Ciment, très probablement Amaintés au dessus des terrasses (non accessibles) de l'immeuble. Le DTA précédent mentionne que ces derniers appartiennent aux immeubles mitoyens. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute action mécanique sur ces derniers (perçage, grattage, ponçage, ...) afin de ne pas libérer de fibre d'amiante.

8.2. Remarques importantes :

néant

8.3. Intégration du présent rapport au dossier technique amiante et communication (article R.1334-29-5 du code de la santé publique) :

Le propriétaire de l'immeuble concerné constitue et conserve un dossier intitulé "dossier technique amiante" comprenant les informations et documents suivants :

- le présent rapport de repérage complet avec toutes ses annexes ainsi que tous les autres rapports (s'il y en a) concernant le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
- le cas échéant, la date, le matériau, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement concernant les matériaux et produits contenant de l'amiante et mesures compensatoires mises en oeuvre.
- une fiche récapitulative : ce peut être celle faite par GDIAG / CUOQ GERALD en même temps que le présent rapport à la condition que le propriétaire ait bien tenu à jour la totalité des éléments requis.

Le dossier technique amiante est :

- mis par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes doivent être informées des modalités de consultation du dossier.
- communiqué par le propriétaire à certaines personnes ou instances sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions : article R.1334.29.5 du code de la santé publique

La fiche récapitulative du dossier technique amiante est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.


Pour plus de renseignements concernant les obligations du propriétaire relatives à la constitution du dossier technique amiante et de la fiche récapitulative ainsi qu'à leur communication, se reporter à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

9. ANNEXES AU RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE N° 780803139 :

- Eléments d'information réglementaires à faire figurer dans le rapport : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des flocages contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des calorifugeage contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des faux-plafonds contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation des matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : sans objet
- Illustration photographique : oui
- Schéma de repérage : oui
- Rapports d'analyses du laboratoire : oui
- Documents annexés au présent rapport : aucun
- Copie du certificat de compétence de l'opérateur de diagnostic : présent
- Copie de l'attestation d'assurance couvrant l'opérateur de repérage dans sa mission : présent



3eme Sous Sol



2eme Sous Sol




1er Sous Sol



Rez de Chaussée



Cage n°1



Cage n°2




Cage n°3




1er Etage



2eme Etage




3eme Etage




4eme Etage



5eme Etage




6eme Etage




CAGE n°4


1er Etage




2eme Etage




3eme Etage





4eme etage




5eme Etage






6eme Etage



2eme Etage



The 1st floor plan shows a central 'Palier 1er étage' (1st floor landing) with a spiral staircase labeled 'Cage n°5 1er étage'. To the left is a yellow-shaded area labeled 'Asc. 5'. To the right is a yellow-shaded area labeled 'Cage n°5' and 'Local technique'. Below the landing is the 'Entrée' (entrance). The plan also shows a 'Local technique' and a 'Local' (storage room) on the right side. The building is situated on a street labeled 'Rue de la République'.




Rapports Photos



Conduits de ventilation en amiante-ciment (bâtiment mitoyen) au dessus des terrasses (Non Accessibles)




Parking 1er SSOL : Prélèvement calorifugeage aluminisé. Non Amianté.



Local VMC 2 1er SSOL : Prélèvement Flocage



Local Eau 1er SSOL : Prélèvement calorifugeage conduites d'eau. Non Amianté.



Cage n°5 6eme étage : Prélèvement Peinture type "gouttelette". Non Amianté.



Local Technique 2eme SSOL : Prélèvement joint bitumineux. Non Amianté.



Peinture type "gouttelette" Non Amiantée.



GDIAG

Monsieur G rald CUOQ

26 rue pierre joseph proudhon
78800 HOUILLES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N  de rapport d'analyse : AR-15-LE-190645-01

Version du : 07/11/2015 11:47

Page 1/1

Dossier N  : 15A039214

Date de r ception : 06/11/2015

R f rence dossier : 780803139

Syndicat des copropri taires
5/7 Rue Fays - 94160 Saint-Mande

Echantillon N  : 15A039214-002

R f rence  chantillon : 1 - Calo - 1er ss sol - Parking 1er ss sol

Param�tres	R�sultats
Couche 1	
Description visuelle	Mat�riau de type aluminium ; mat�riau souple fibreux de type papier, carton (beige)
Traitement de l'�chantillon	-
Nombre de pr�parations	2
* R�sultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non d�tect�es
Couche 2	
Description visuelle	Mat�riau fibreux de type isolant (jaune)
Traitement de l'�chantillon	-
Nombre de pr�parations	2
* R�sultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non d�tect�es

M thode d'analyse employ e pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les mat riaux :

Microscopie Optique   Lum re Polariss e (**MOLP**) r alis e selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

NB : Les informations de tra abilit  sont disponibles sur demande

NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l' chantillon transmis par le demandeur. Des composants d crits simultan ment dans une m me couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai s par es pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autoris e que sous sa forme int grale. Il comporte 1 page(s). Le pr sent rapport ne concerne que les objets soumis   l'essai. Seules certaines prestations rapport es dans ce document sont couvertes par l'accr ditation. Elles sont identifi es par le symbole *.

Viviane Zentz
R f rent Technique

Eurofins LEM

20, rue du Kochersberg, BP 50047
F-67701 Saverne, FRANCE
T l: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 1 530 320   RCS Saverne 489 017 897 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N 1- 1751
Port e disponible sur
www.cofrac.fr



GDIAG
Monsieur G rald CUOQ

26 rue pierre joseph proudhon
78800 HOUILLES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N  de rapport d'analyse : AR-15-LE-190644-01

Version du : 07/11/2015 11:47

Page 1/1

Dossier N  : 15A039214

Date de r ception : 06/11/2015

R f rence dossier : 780803139

Syndicat des copropri taires

5/7 Rue Fays - 94160 Saint-Mande

Echantillon N  : 15A039214-001

R f rence  chantillon : N 2 - Flochage - 1er ss sol - Local VMC 02 - 1er ss sol

Param�tres	R�sultats
Couche 1	
Description visuelle	Mat�riau friable fibreux de type flochage (beige) + (blanc)
Traitement de l'�chantillon	Traitement acide (m�thode interne de traitement)
Nombre de pr�parations	1
* R�sultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non d�tect�es

M thode d'analyse employ e pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les mat riaux :

Microscopie Electronique   Transmission (**MET**) r alis e selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de tra abilit  sont disponibles sur demande

NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l' chantillon transmis par le demandeur. Des composants d crits simultan ment dans une m me couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai s par es pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autoris e que sous sa forme int grale. Il comporte 1 page(s). Le pr sent rapport ne concerne que les objets soumis   l'essai. Seules certaines prestations rapport es dans ce document sont couvertes par l'accr ditation. Elles sont identifi es par le symbole *.



Viviane Zentz
R f rent Technique

Eurofins LEM

20, rue du Kochersberg, BP 50047

F-67701 Saverne, FRANCE

T l: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb

S.A.S au capital de 1 530 320   RCS Saverne 489 017 897 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N 1- 1751
Port e disponible sur
www.cofrac.fr


GDIAG
Monsieur G rald CUOQ

26 rue pierre joseph proudhon
78800 HOUILLES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N  de rapport d'analyse : AR-15-LE-190646-01

Version du : 07/11/2015 11:47

Page 1/2

Dossier N  : 15A039214

Date de r ception : 06/11/2015

R f rence dossier : 780803139

Syndicat des copropri taires

5/7 Rue Fays - 94160 Saint-Mande

Echantillon N  : 15A039214-003

R f rence  chantillon : 3 - Calo - 1er ss sol - Local eau

Param�tres	R�sultats
Couche 1	
Description visuelle	Mat�riau semi-dur de type pl�tre (blanc)
Traitement de l'�chantillon	Traitement acide (m�thode interne de traitement)
Nombre de pr�parations	1
* R�sultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non d�tect�es
Couche 2	
Description visuelle	Mat�riau de type maillage de fibres (blanc)
Traitement de l'�chantillon	-
Nombre de pr�parations	2
* R�sultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non d�tect�es
Couche 3	
Description visuelle	Mat�riau fibreux de type isolant (jaune) (vert)
Traitement de l'�chantillon	-
Nombre de pr�parations	2
* R�sultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non d�tect�es

M thodes d'analyses employ es pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les mat riaux :

Microscopie Optique   Lum re Polaris e (**MOLP**) r alis e selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

Microscopie Electronique   Transmission (**MET**) r alis e selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de tra abilit  sont disponibles sur demande

NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l' chantillon transmis par le demandeur. Des composants d crits simultan ment dans une m me couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai s par es pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autoris e que sous sa forme int grale. Il comporte 2 page(s). Le pr sent rapport ne concerne que les objets soumis   l'essai. Seules certaines prestations rapport es dans ce document sont couvertes par l'accr ditation. Elles sont identifi es par le symbole *.

Eurofins LEM

20, rue du Kochersberg, BP 50047

F-67701 Saverne, FRANCE

T l: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb

S.A.S au capital de 1 530 320   RCS Saverne 489 017 897 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N 1-1751
Port e disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-LE-190646-01

Version du : 07/11/2015 11:47

Page 2/2

Dossier N° : 15A039214

Date de réception : 06/11/2015

Référence dossier :

780803139

Syndicat des copropriétaires

5/7 Rue Fays - 94160 Saint-Mande

Echantillon N° : 15A039214-003

Référence échantillon : 3 - Calo - 1er ss sol - Local eau

Viviane Zentz
Réfèrent Technique**Eurofins LEM**

20, rue du Kochersberg, BP 50047

F-67701 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb

S.A.S au capital de 1 530 320 € RCS Saverne 489 017 897 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N°1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

GDIAG

Monsieur G rald CUOQ

26 rue pierre joseph proudhon
78800 HOUILLES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N  de rapport d'analyse : AR-15-LE-190647-01

Version du : 07/11/2015 11:47

Page 1/1

Dossier N  : 15A039214

Date de r ception : 06/11/2015

R f rence dossier : 780803139

Syndicat des copropri taires

5/7 Rue Fays - 94160 Saint-Mande

Echantillon N  : 15A039214-004

R f rence  chantillon : 4 - Enduit projet  - 6 me - Cage n 5 - 6 me

Param�tres	R�sultats
Couche 1 (i)	
Description visuelle	Mat�riau de type peinture (violet) (gris) ; mat�riau semi-dur (de diff�rentes couleurs)
Traitement de l'�chantillon	Traitement acide (m�thode interne de traitement)
Nombre de pr�parations	1
* R�sultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non d�tect�es
Couche 2 (i)	
Description visuelle	Mat�riau de type peinture (violet) (gris) ; mat�riau semi-dur (de diff�rentes couleurs)
Traitement de l'�chantillon	Traitement au chloroforme (m�thode interne de traitement)
Nombre de pr�parations	1
* R�sultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non d�tect�es

M thode d'analyse employ e pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les mat riaux :

Microscopie Electronique   Transmission (MET) r alis e selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de tra abilit  sont disponibles sur demande

NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l' chantillon transmis par le demandeur. Des composants d crits simultan ment dans une m me couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai s par es pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autoris e que sous sa forme int grale. Il comporte 1 page(s). Le pr sent rapport ne concerne que les objets soumis   l'essai. Seules certaines prestations rapport es dans ce document sont couvertes par l'accr ditation. Elles sont identifi es par le symbole *.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalit  de la couche a  t  utilis e pour rendre le r sultat. La quantit  disponible n' tait pas suffisante au regard de l'arr t  du 6 mars 2003. Une contre-analyse sera impossible.



Viviane Zentz
R f rent Technique

Eurofins LEM

20, rue du Kochersberg, BP 50047

F-67701 Saverne, FRANCE

T l: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb

S.A.S au capital de 1 530 320   RCS Saverne 489 017 897 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N 1- 1751
Port e disponible sur
www.cofrac.fr



GDIAG
Monsieur G rald CUOQ

26 rue pierre joseph proudhon
78800 HOUILLES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N  de rapport d'analyse : AR-15-LE-190648-01

Version du : 07/11/2015 11:47

Page 1/1

Dossier N  : 15A039214

Date de r ception : 06/11/2015

R f rence dossier : 780803139

Syndicat des copropri taires

5/7 Rue Fays - 94160 Saint-Mande

Echantillon N  : 15A039214-005

R f rence  chantillon : 5 - Joint bitumineux - 2 me ss sol - Local technique - 2 me ss sol

Param�tres	R�sultats
Couche 1	
Description visuelle	Mat�riau souple (noir)
Traitement de l'�chantillon	Calcination (m�thode interne de traitement)
Nombre de pr�parations	1
* R�sultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non d�tect�es

M thode d'analyse employ e pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les mat riaux :

Microscopie Electronique   Transmission (**MET**) r alis e selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de tra abilit  sont disponibles sur demande

NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l' chantillon transmis par le demandeur. Des composants d crits simultan ment dans une m me couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai s par es pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autoris e que sous sa forme int grale. Il comporte 1 page(s). Le pr sent rapport ne concerne que les objets soumis   l'essai. Seules certaines prestations rapport es dans ce document sont couvertes par l'accr ditation. Elles sont identifi es par le symbole *.



Viviane Zentz
R f rent Technique

Eurofins LEM

20, rue du Kochersberg, BP 50047

F-67701 Saverne, FRANCE

T l: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb

S.A.S au capital de 1 530 320   RCS Saverne 489 017 897 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N 1- 1751
Port e disponible sur
www.cofrac.fr




RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT060512-6085 EN DATE DU 30/12/2005
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : ABSA Contrôle Technique Immobilier IDF
137, route de Saint Leu
93800 EPINAY SUR SEINE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 28/12/2005

Réf. Commande Client : 031

Réf. Dossier Client : 5/7 rue Fays - 94160 ST MANDE

Référence Client de l'échantillon :

N°2 - Flocage
Plafond parking

Réf. Commande ITGA : IT0605-21992

Réf. Echantillon ITGA : IT060512-6085

Description ITGA :

Flocage blanchâtre pelotonneux et poussière

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode MDHS 77)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Flocage blanchâtre pelotonneux et poussière	MOLP le 29/12/2005	Amiante non détecté Analyse confirmée au M.E.T	---	3

Validé par :

Philippe DECORSE
Analyste

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Attestations RCP et Certification



INGENIERIE EUROPE

Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par
GINGER CATED à :
GERALD CUOQ sous le numéro 586

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Amiante	Plomb	Termites	DPE	GAZ	Electricité
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) Diagnostic du risque d'inondation par le plomb des peintures (DIPPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)	Eclair relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	Diagnostic de performance énergétique	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Eclair relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer
Amiante						
Plomb						
Termites						
DPE						
GAZ						
Electricité						
Fin validité	15/11/2015	15/11/2015	15/11/2015	15/11/2015	14/11/2015	14/11/2015
Début validité	16/11/2010	16/11/2010	16/11/2010	15/11/2010	01/07/2013	15/11/2010

Page 1/1

CERTIFICAT

GINGER CATED est une société du Groupe Grontmij



Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

GDIAG
26 RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON
78800 HOUILLES

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par CINOV – FIDI Diagnostica, garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier notamment y compris :

- Le diagnostic d'agents d'infestation xylophage ou lignivore dont la mètre

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 1 525 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 3 000 000 euros.

Date de prise d'effet du contrat : 01/03/2011

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2015

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général exclusif MMA
30, cours du Maréchal Juin - B.P. 29
33023 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 56 91 20 67 Fax : 05 56 91 95 75
Email : subervie.assurances@gamma.fr
N° ORIAS : 07001677 www.orias.fr



SUBERVIE ASSURANCES
AGENTS GÉNÉRAL
30, cours du Maréchal Juin
B.P. 29
33023 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 91 20 67
Fax 05 56 91 95 75

F0629

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société anonyme, au capital de 429 870 730 euros
RCS la Seine 335 805 118

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société anonyme, au capital de 429 870 730 euros
RCS la Seine 335 805 118

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société anonyme, au capital de 429 870 730 euros
RCS la Seine 335 805 118

GDIAG / CUOQ GERALD membre du réseau BC2E

26 RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON - 78800 HOUILLES

Tel : 06.98.77.48.44 - Mail : gerald.cuoq@bc2e.com - Web : www.bc2e-7808.com

Siret : 529 099 087

n° de rapport : 780803139

AMIANTE (DTA) : 41 sur 41